

# 国家能源局华中监管局电力安全监管 典型执法案例

行政机关：国家能源局华中监管局

行政相对人：西北电力建设第三工程有限公司

该公司在延长石油湖北武穴 2×660 兆瓦煤电工程施工过程中，未采取措施消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定。2026 年 2 月，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条，国家能源局华中监管局作出责令限期整改、处二万五千元罚款的行政处罚决定。

# 国家能源局湖南监管办公室电力安全监管 典型执法案例

行政机关：国家能源局湖南监管办公室

行政相对人：湖南郴电国际发展股份有限公司郴州分公司

该公司在 110 千伏北两线、北两线苗圃支线更换地线工程中未按照安全风险分级采取相应的管控措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定。2025 年 6 月，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条规定，国家能源局湖南监管办公室对该公司作出责令限期改正，处十万元罚款的行政处罚决定。

# 国家能源局河南监管办公室电力安全监管 典型执法案例

行政机关：国家能源局河南监管办公室

行政相对人：宝丰县宇晨新能源有限公司

该公司在宝丰县宇晨新能源有限公司宝丰县 300 兆瓦风电一期 100 兆瓦工程项目建设过程中未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立安全风险分级管控制度，未建立事故隐患排查治理制度，违反了《安全生产法》第二十八条、第四十一条。2026 年 1 月，依据《安全生产法》第九十七条、第一百零一条规定，国家能源局河南监管办公室对该公司作出责令限期改正、处六万元罚款的行政处罚决定。